

Российская Федерация

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,  
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ И  
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

140008, г. Люберцы,  
ул. 3-е Почтовое отделение,  
д. 102, пом. 826  
Тел.: (499) 922-20-65  
ИНН 5027285641

«15» 12 2020 г.

№ 63

Руководителю Территориального  
органа Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения  
по Краснодарскому краю  
Г. Н. Прибежищей

ул. им. Васнецова, д. 39,  
г. Краснодар, Краснодарский край, 350059  
8 (861) 201-13-90

Уважаемая Галина Николаевна!

Нашей организацией 9 декабря 2020 года в ходе мониторинга потребительского рынка в супермаркете «Светофор», расположенном по адресу: 156009, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 1А, лит. Б, приобретены два набора автомобилиста, содержащие в своём составе аптечку первой помощи автомобильную «СПАС» РЗН № ФСР 2010/07146 от 18.03.2010 г. (пластиковый футляр в слюде), производитель ООО «Викинг» (адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева, д. 164/3), дата изготовления: 15.10.2020 г.

Согласно акта исследования изделия медицинского назначения на соответствие требованиям нормативной документации № 13 от 10.12.2020 г. установлено, что состав аптечки первой помощи автомобильной «СПАС» не соответствует требованиям Приказа Минздравмедпрома от 20 августа 1996 г. № 325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи (автомобильной)» (в редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г. № 697н), а именно:

- отсутствует жгут кровоостанавливающий. Вместо жгута ПВХ трубка белого цвета, диаметром 2мм. По внешнему виду соответствует изоляции электропровода сечением 1,75 мм. Какой-либо сопроводительной информации (производитель, состав, назначение и т.п.) не имеется.

- бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5 см — не соответствует ГОСТ (по фактическим размерам);
- отсутствует бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10 см;
- отсутствует бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14 см;
- бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10 см — не соответствует ГОСТ (по фактическим размерам);

- отсутствует бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14 см;
- отсутствует пакет перевязочный стерильный;
- отсутствуют салфетки марлевые медицинские стерильные;
- отсутствует лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 см x 10 см;
- вместо 10 шт. лейкопластыря бактерицидного размером не менее 1,9 см x 7,2 см — фактически вложено 5 шт.;
- отсутствует лейкопластырь рулонный размером не менее 1 см x 250 см;
- воздуховод, без индивидуальной упаковки и маркировки.
- отсутствуют ножницы;
- отсутствуют перчатки медицинские, в составе есть перчатки полиэтиленовые. Какой-либо сопроводительной информации (производитель, состав, назначение и т.п.) не имеется;
- отсутствуют рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной).

Просим Вас принять меры по пресечению оборота недоброкачественных медицинских изделий.

Приложения:

1. Аптечка автомобильная первой помощи - 1 шт.
2. Акт проверки аптечки на соответствие требованиям нормативной документации № 13 от 10.12.2020 г. - на 8 листах.
3. Копия кассового чека - на 1 листе.
4. Копия доверенности — на 1 листе.

Представитель по доверенности



В. С. Плешевич

Матвеев С. Б.  
8-910-950-0127  
Савин А. А.  
8-910-809-2030